

Bartscher Поради щодо першого використання сталевого вока



Перед першим використанням з вока необхідно ретельно видалити захист від корозії (вимити відповідним миючим засобом).

Потім вок потрібно один раз прожарити: для цього нагрійте у воку трохи термостійкої олії (наприклад, арахісової) або скибочки картоплі з шкіркою, поки поверхня не потемніє і не утвориться перша патина (картоплю та олію потім викиньте).

Цей процес триває щонайменше 10 хвилин і може супроводжуватися сильним димом.

Після цього промийте вок гарячою водою і ретельно висушіть. Після випалювання вок має такі ж антипригарні властивості, як і продукти з покриттям, але все одно вимагає додавання невеликої кількості олії під час приготування. Антипригарний ефект поліпшується з кожним наступним використанням.

Після кожного використання вок слід мити тільки гарячою водою, витирати кухонним папером і, при необхідності, злегка змащувати олією. Не слід використовувати миючі засоби, оскільки вони руйнують патину.

У виняткових випадках (сильні нагари) вок можна мити гарячою водою та щіткою. Якщо вок не використовується, його слід злегка змащувати олією, інакше він може заіржавіти.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com